




Unione di Comuni  
Valle del Samoggia

## Corpo Unico Intercomunale Polizia Municipale Valle del Samoggia

Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,  
Crespellano, Monteveglio, Savigno  
(Provincia di Bologna)



Prot. n.12426  
Bazzano, 28/06/2013

**Oggetto: ANNOTAZIONE DI SERVIZIO relativa al sopralluogo effettuato in data 26/06/2013 in via Delle Serre, Comune di Savigno.**

Si dà atto che in data 26 Giugno 2013, alle ore 9.00 circa, il sottoscritto, Isp. Lucia Lazzeroni, appartenente al Comando in intestazione, effettuava un sopralluogo in via Delle Serre, nel Comune di Savigno, congiuntamente al responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, Geom. Bedonni Sandro, al fine di verificare lo stato dei luoghi e, segnatamente, la sicurezza per il transito nonché la regolare fruibilità di detta strada. L'accertamento si rendeva necessario a seguito richiesta di verifica del 22/05/2013 avanzata dallo Studio Legale T.Ghedini e F.Quintiliani con sede in Bologna in qualità di patrocinatore degli interessi dei signori V. Monzoni e E. Serra, residenti in Savigno, via Delle Serre 1550/A, sulla base della supposta pericolosità per il transito della citata strada, e ciò in ragione dei lavori eseguiti dal vicino di casa dei suddetti, sig. ██████████ consistiti in "parziale ricorpertura del fondo stradale con ghiaia di grossa pezzatura e disaggregata".

Sul posto si accertava che il tratto sterrato di via Delle Serre oggetto della segnalazione si presentava parzialmente inghiaiato con pietrame di piccola/media pezzatura del tipo usato per il consolidamento dei terreni. Il pietrame risultava complessivamente ben compattato fatta eccezione per due/ tre siti nei quali il riporto era stato più abbondante. Nei numerosi tratti in cui la ghiaia era assente, la strada mostrava un fondo misto terra/roccia dal quale affioravano, nei punti più ombreggiati, sporadiche radici.

La via, che ha un'ampiezza inferiore ai tre metri e attraversa una zona tipicamente pedemontana a scarsissima densità abitativa, in cui si alternano aree boscate a terreni coltivati, e che si caratterizza per spiccata irregolarità planoaltimetrica sottolineata da ricorrenti differenze di livello, non presentava intralci e/o impedimenti alla sua transitabilità.

Ciò premesso, considerato altresì il contesto in cui il tratto di via Delle Serre oggetto di accertamento si inserisce, non si rilevano allo stato attuale problematiche di viabilità tali da compromettere la circolazione di veicoli e/o pedoni.

A documentazione di quanto accertato si allegano i rilievi fotografici eseguiti in loco.



Isp. Lucia Lazzeroni

1